

## ScanSnap Manager 過去の変更点一覧

### V6.3L61 の主な変更点

1. macOS Sierra に対応しました。  
※macOS Sierra v10.12.1 以降をお使いください。
2. Salesforce による TLS 1.0 暗号化プロトコルの無効化に対応しました。  
Salesforce Chatter と連携する場合、OS X v10.9 以降で使用してください。OS X v10.8 以前は、TLS 1.1 暗号化プロトコルに対応していないため、連携できません。

### V6.3L60 の主な変更点

以下の不具合を修正しました。

1. macOS Sierra で新たに ScanSnap にて作成した PDF ファイルの一部が白紙になります。
2. macOS Sierra で新たに ScanSnap にてスキャンし、アプリケーション連携すると PDF ファイルが壊れる場合があります。
3. macOS Sierra、または以前の MacOS でスキャンし作成した PDF ファイルを「ScanSnap 見開き作成」あるいは「Organizer のページの結合」で編集すると、PDF ファイルのページが欠落します。
4. macOS Sierra で、新たに ScanSnap にて作成した PDF ファイルのファイルサイズが大きくなります。
5. macOS Sierra にて Evernote に連携できない場合があります。
6. macOS Sierra で、印刷結果が真っ白になる場合があります。
7. macOS Sierra で、カラーモードが白黒で読み込まれた PDF をアプリケーション連携する時に、連携アプリケーションのプレビュー表示が真っ白になる場合があります。

### V6.3L50 の主な変更点

1. 検索可能な PDF に変換する時に選択できる対象言語を拡張しました。  
拡張された他の言語を追加するには、オンラインアップデートから、使用したい言語が含まれた OCR パックをインストールすることでご利用可能です。

### V6.3L43 の主な変更点

1. アイコンデザインを変更しました。

### V6.3L41 の主な変更点

1. ScanSnap Cloud での読み取りを優先する機能を追加しました。この機能は、ScanSnap Cloud をご利用の場合にのみ有効となります。
2. 「Google ドキュメント(TM)に保存」から「Google ドライブに保存」に連携するアプリケーション名を変更しました。
3. OS X El Capitan に対応しました。

### V6.3L32 の主な変更点

※V6.3L30 からアップデートした場合の変更点は以下の通りです。

1. 「写真」に連携する機能を追加しました。
2. 「検索可能な PDF に変換」を実行するとエラーになる場合がある不具合を修正しました。
3. 見開き作成で PDF ファイルの結合が正常に実行できない場合がある不具合を修正しました。
4. PDF バージョン 1.4 の PDF を見開き作成できるようにしました。
5. 無線 LAN の接続性を改善しました。(iX100 専用)

※V6.3L28 からアップデートした場合の変更点は以下の通りです。

1. 「写真」に連携する機能を追加しました。
2. 以下の機種に e-文書法に対応した読み取りをできるようにしました。  
iX100 / iX500 / SV600 / S1300i / S1100
3. PDF バージョン 1.4 の PDF を見開き作成できるようにしました。
4. 無線 LAN の接続性を改善しました。(iX100 専用)

### V6.3L30 の主な変更点

1. 以下の機種で、e-文書法に対応した読み取りができるようになりました。  
iX100 / iX500 / SV600 / S1300i

### V6.3L27 の主な変更点

1. Google の新しい認証およびアップロード方法に対応しました。  
※ Google ドキュメント™ に保存実行時に、新しい認証を行うため、1 度だけログインが必要となります。

### V6.3L26 の主な変更点

1. Google の新しい認証に対応しました。

### **V6.3L25 の主な変更点(iX100 のみ)**

1. ダイレクト接続モードでの無線 LAN の接続性を改善しました。

### **V6.3L24 の主な変更点**

1. ScanSnap iX100 接続時の無線設定ウィザードを改善しました。(iX100 専用)


### **V6.3L23 の主な変更点**

1. バッテリ駆動時の電源設定に「1 分後」「3 分後」を追加しました。(iX100 のみ)
  2. 読み取りモードオプションの「画質」タブに、「文字列の歪みを補正します」の設定項目を追加しました。スキャンしたイメージデータの文字列や罫線の歪みを低減します。(SV600 のみ)
-

## SV600/iX500/iX100 共通 前バージョンからの変更点

### V6.3L22 の主な変更点

1. イメージデータの向きを設定した角度に回転する機能を追加しました。(右 90 度回転、180 度回転、左 90 度回転) (SV600/iX500) [機能についての詳細 >>](#)



iX500 用 ScanSnap Manager (Mac OS)

2. 無線設定ツールで同一接続先を登録時に、無線接続できない場合がある不具合を修正しました。(iX100 のみ)
3. Mac Pro などの Ethernet が 2 つ以上存在する環境で ScanSnap iX500 と Wi-Fi 接続できない場合がある不具合を修正しました。(iX500 のみ)
4. 「テキスト認識」、または「検索可能な PDF に変換」を実行するとエラーになる場合がある不具合を修正しました。(SV600/iX500)

## SV600/iX500 共通 前バージョンからの変更点

### V6.2L22 の主な変更点

1. 動作の安定性を高めるために、ファームウェアの改善を行いました。(SV600 のみ)

### V6.2L21 の主な変更点

1. VCCI クラス B 情報技術装置に適合するよう、SV600 の制御部を一部更新しました。  
(SV600 のみ)

### V6.2L11 の主な変更点

1. OS X v10.9 の App Nap 機能により、読み取りが開始されない場合がある不具合を修正しました。

### V6.2L10 の主な変更点

1. ScanSnap SV600 を接続して読み取りができるようになりました。
2. IEEE802.1X 認証の接続に対応しました。

### V6.1L12 の主な変更点

1. OS X v10.9(Mavericks) に対応しました。

### V6.1L10 の主な変更点

1. パソコンと ScanSnap iX500 が Wi-Fi 接続で読み取りができるようになりました。

※無線 LAN が使用できる環境が必要となります。

※Wi-Fi 接続できるパソコンは、事前に無線設定ツールで登録した 1 台のみとなります。(複数台のパソコンから、Wi-Fi 接続することはできません。なお登録したパソコンの変更は可能です。) また、パソコンとの Wi-Fi 接続のためには以下の処理が必要となります。(本アップデートに含まれます)

1. ScanSnap iX500 のファームウェアアップデート
2. ScanSnap 無線設定ツールから ScanSnap iX500 の Wi-Fi 設定、および、Wi-Fi 接続するパソコンの登録

#### V6.0L14 の主な変更点

1. 「テキスト認識」、または「検索可能な PDF に変換」を実行するとエラーになる、またはテキスト認識されない場合がある不具合を修正しました。

#### V6.0L13 の主な変更点

1. SugarSync 2.0 に対応しました。

#### V6.0L12 の主な変更点

1. SugarSync にファイルを保存しようとするときエラーとなることがある不具合を修正しました。
2. イメージの端の余白および原稿サイズの検出精度を改善しました。

#### V6.0L11 の主な変更点

1. ファイル名の設定に日付を使用した場合に、同じ時間に複数のファイルが作成された時の連番の付け方を、ファイル名で並べ替えやすいように改善しました。
2. クイックメニューで、アプリケーションの設定ボタンを非表示にできるようにしました。また、クイックメニューに表示するお気に入りアプリケーションを、右クリックメニューから設定するように変更しました。

---

### iX100 前バージョンからの変更点

#### V6.3L20 の主な変更点

1. 2つ折り原稿の表面および裏面のイメージデータを自動的に合成する機能を追加しました。
2. イメージデータの向きを設定した角度に回転する機能を追加しました。(右 90 度回転、180 度回転、左 90 度回転)
3. 見開き作成を実行した時に上書きできるように改善しました。